

平成21・22年度アスベスト浮遊量調査結果

団地名	建物名称	使用室	使用箇所	アスベスト含有量	アスベスト繊維濃度				
					平成21年度		平成22年度		
					測定日	(本/L)	測定日	(本/L)	
朝倉	理学部2号館	2階 化学学生実験室	天井	クリソタイル0.68%	H22.1.18	0.10	/	1	
中通	ときわ寮	居室・リビング		クリソタイル0.1%				0.20	2
岡豊	基礎臨床研究棟	実験室他		クリソタイル0.86%	H22.1.19	0.17	H23.2.21	0.15未満	
	大学院研究棟	実験室他		クリソタイル0.64%				0.1未満	0.15未満
	大学会館	階段室等		クリソタイル0.1%				0.41	0.15未満

- 1 理学部2号館はアスベスト除去工事実施
- 2 ときわ寮はアスベスト囲い込み工事実施