

別紙

平成22・23年度アスベスト浮遊量調査結果

団地名	建物名称	使用室	使用箇所	アスベスト含有量	アスベスト繊維濃度					
					平成22年度		平成23年度			
					測定日	(本/L)	測定日	(本/L)		
岡豊	基礎臨床研究棟	実験室他	天井	クリソタイル0.86%	H23.2.21	0.15未満	H24.2.13	0.15未満		
	大学院研究棟	実験室他		クリソタイル0.64%					0.15未満	0.15未満
	大学会館	階段室等		クリソタイル0.1%≦					0.15未満	0.15未満